SEGUNDO INFORME PARCIAL DE RESTAURACIÓN DE CARTA CONSTITUTIVA – PARTHENON N° 4

NOTA .- TODA ESTA INTERVENCIÓN DE REFUERZOS Y DE INJERTOS, ES SOBRE LA PARTE TRASERA DEL DIPLOMA.

REFUERZO DE PAPEL.- ES UNA PAPEL CON ADHESIVO QUE SE APLICA ATRÁS DE UNA ROTURA PARA EVITAR QUE SIGA EXTENDIÉNDOSE.

INJERTO DE PAPEL.- ES UN PAPEL CON ADHESIVO EN LOS BORDES PARA PODER CUBRIR UN ESPACIO GRANDE QUE FALTA Y ES APLICADO EN LA PARTE TRASERA DEL DIPLOMA.

Foto de aplicación de refuerzos (5 días)




FOTO DE REFUERZOS DE ROTURAS





FOTO DE INJERTOS DE PAPEL SOBRE UNA PERFORACIÓN



FOTO DE INJERTO



FOTOS DE FUMIGADO DE MADERA





ELLIOT CUSICAHUA FIGUEROA
RESTAURADOR.

26 DE MARZO DE 2016.